



LA GIUSTIZIA CADE A PEZZI

LIBRO BIANCO FOTOGRAFICO sugli UFFICI GIUDIZIARI di via Nazariantz



La foto qui accanto può ritenersi un simbolo delle scelte logistiche sinora operate sul fronte dell'edilizia giudiziaria barese.

Un pilastro portante eroso nella parte bassa, le anime che armano il cemento in evidente stato di ossidazione. La sistemazione? L'interno di un bagno al piano interrato.

Il problema edilizia giudiziaria qui a Bari ha una storia lunga un trentennio ed ha investito tutte le amministrazioni sia comunali che quelle giudiziarie.

In fase di progettazione si è parlato di arcipelago della giustizia, di cittadella della giustizia, di ospedale militare della giustizia, di centro servizi del quartier San Paolo della Giustizia....

La cruda realtà invece è che attualmente le sedi destinate al servizio Giustizia, TUTTE, dal condominio dei Minori, al dinosauro di Piazza De Nicola, al "centro commerciale" del Giudice di Pace alla sede di via Nazariantz, TUTTE, mostrano i segni e le rughe di una programmazione che non c'è.

Ma più delle parole, possono le immagini: questo libro fotografico vi racconta quello che è attualmente lo stato della Giustizia a Bari: cade a pezzi!



Foto e progetto grafico: Unione Sindacale di Base



LA GIUSTIZIA CADE A

Una Guida alla lettura:

abbiamo diviso il Libro in 5 sezioni

1. Aperture palazzo Esterno

2. Aperture palazzo Interne

3. Crepe

4. Pilastrini

5. Umidità ed allagamenti

N.B. E' anche utile, per meglio comprendere questo percorso fotografico, sapere che l'edificio è composto da blocchi distinti uniti tra di loro.



Foto e progetto grafico: Unione Sindacale di Base



1° capitolo – Aperture all'esterno

Guardate qui il dettaglio dell'ingresso laterale destro: questo scivolo, alla consegna della struttura, era in piano con il cortile. Le condizioni adesso dicono che qualcosa sotto il terreno ha ceduto. Il blocco di destra si è scollato dal blocco centrale.



Foto e progetto grafico: Unione Sindacale di Base

Aperture all'esterno

Lo stesso sbalzo si nota sul terrazzo in corrispondenza del punto illustrato nella precedente foto.

Lo scollamento della struttura è evidente anche se non si è in possesso di una laurea in ingegneria.



Aperture all'esterno

Con il cedimento del terreno hanno fatto la loro apparizione delle crepe su buona parte delle pareti esterne, soprattutto vicino ai punti di giunzione dei blocchi che compongono nell'insieme la struttura.



Foto e progetto grafico: Unione Sindacale di Base