

Aperture all'esterno





Il cedimento del terreno è cominciato anche sul lato sinistro.

Foto e progetto grafico: Unione Sindacale di Base



2° capitolo – Aperture all'interno

4° piano: chi usa quel fotocopiatore sa bene che, avvicinandosi alla fessura, è possibile vedere nitidamente l'esterno del palazzo attraverso il muro. Quella parete è profonda perlomeno 3 metri.



Aperture all'interno



I segni dello scollamento del blocco di destra da quello centrale è visibile anche per terra (a sinistra, opportunamente coperto) e sul soffitto (a destra). Confortante (sic) la presenza dei simboli tipici della “sicurezza” intorno alla fessura.



Foto e progetto grafico: Unione Sindacale di Base

Aperture all'interno

3° piano: qui un rattoppo alla scollatura illustrata nella pagina precedente. Tra due armadi, con marcatori che servono a monitorare lo stato della divisione dei blocchi.



Basta volgere lo sguardo verso l'alto e lo scenario riporta esattamente gli stessi segni del quarto piano. Proseguiremo a scendere di piano, senza che nulla cambi...

Aperture all'interno

2° piano: un dettaglio che bene rende l'idea di quanto effettivamente si siano separati i blocchi... e siamo al secondo piano.





Foto e progetto grafico: Unione Sindacale di Base

Aperture all'interno

1° piano: tra le aule del Gip un'altra feritoia... chissà se gli utenti l'hanno notata, mentre attendono lo svolgimento del dibattimento che li riguarda.



Per terra stesso scenario: riempito qualche tempo fa lo scollamento, oggi si presenta così... un metodo utile per passarsi le carte da un piano all'altro senza dover usare le scale né muoversi dalla propria postazione di lavoro. Brunetta docet.

Foto e progetto grafico: Unione Sindacale di Base